

イワヤの「あかちゃんシリーズ犬」の組立て（左右側面写真）

2020.01.06

トミー・マック

1. 要 点

イワヤの「あかちゃんシリーズ犬」の良くある故障として、落したり、踏みつけられたりして、脚の骨折、また脚のメカの軸などが折れることもあり、歩き方がおかしくなります。

修理ではぬいぐるみを剥がし、機構部カバーを外すと、左右の脚や連結板そしてクランク板などの部品がバラバラと外れて、左右の区別や組立て位置が分からなくなります。


個別の修理のヒントに、組立て方が書かれていますが探しにくいので、今回は左右側面に特化してまとめました。

部品の名前が前回の投稿文と異なっていることがありますので了承ください。


2. 組立て方法

●印の修正箇所を矢印したアンダーバーの部品名をダブルクリックすると、修理法に移るようにリンクします。


(1) 右側面




イワヤの「あかちゃんシリーズ犬」の組立て（左右側面写真）



(2) 左側面



イワヤの「あかちゃんシリーズ犬」の組立て (左右側面写真)



終わり