2023.06.18 トミー・マック

1. 外 観

おもちゃ名は働く車シリーズ 「R/C建設車スーパーショベル」、(株)シー・シー・ビーから2010年の販売です。

本体やコントローラーの底面には、製造元の Goldlok Toys が刻印されています。





2. 特 徵

パワーショベルのリアルな操作が楽しめるR/C。

- ・11 のアクション搭載!! 《エンジンスタート・ストップ、前進・後進、右回転・左回転、コックピット右回転・左回転、アーム昇降、ヘッドライト点等、クラクション》
- •6 つのサウンド!! 《エンジンスタート・ストップ、アイドリング、警告音(後進時)、アーム稼動音、クラクション》
- ライトもヘッドライトとテールライトが点灯します。

3. 故障

ブームやアームそしてバケットを、複数のギアと複数の長い連結板を使い、FE-130クラスの小さなモータで、トルクを上げて動かします。

車体も大きく構造が複雑なので、機械的な故障が多いですが、今回はコントローラーの電源が入らない故障です。さらに車体のアームが昇降しない故障です。

4. 原 因

分解と修理過程で分かったことは、

コントローラー

- ① アンテナの外れ。 → 落とした?踏みつけた?
- ② 右操縦桿レバーの外れ(樹脂割れとバネ外れを伴う) → これも強い力が加わった?
- ③ プリント基板の割れ → 強い力が加わった?
- ④ タクトスイッチのボタン割れ→ 強い力が加わった?

対応は、

- ① 螺旋状アンテナにリード線を半田し、プリント基板に半田付け。
- ② 右操縦桿レバーの割れた樹脂(バネ留め部)を、ネジで代替え。バネを留める。
- ③ 割れたプリント基板のパターン線を、 φO.28mmポリウレタン銅線で接続し、樹脂板を接着補強。
- ④ タクトスイッチを新品交換。

車体

- ① ブームの中の連結板が干切れています。 → 強い力が加わった?
 - 対応は、
- ① ϕ 0.28mmのステンレス線3本ずつ2か所を縛り、瞬間接着剤に重曹を付け、固定します。


5. 修 理

コントローラー


(1)操縦桿を外す

底面を外すには、操縦桿を外す必要があります。操縦桿の天面にはネジ隠しふたが圧入されています。天面に φ 2.0mmの孔を開け、ネジ (タッピング 2.3 X8) をねじ込み、ネジをラジオペンチで引っ張り、ネジ隠しふたを外します。これを左右の操縦桿に行います。

操縦桿の内側のネジ(タッピング3X8)を外し、操縦桿を取り去ります。










(2) 底板の外し

両側面にあるシールに、ケースの接合面に合わせてカッターで切れ目を付けます。




底面の〇印のネジ(タッピング 2.6X8)9 本を外します。



(3)内部の確認


分解すると、






表面は問題ありませんが、内面は


- アンテナの外れ
- 右操縦桿レバーの外れ
- 操縦桿レバーの樹脂割れ
- バネの外れ
- プリント基板の割れ
- タクトスイッチのボタン割れ





(4)故障の修理

(a) アンテナの外れの修理 外れたアンテナ棒から螺旋状アンテナを引き出 し、リード線を半田付けします。






(b) プリント基板の割れの修理

・プリント基板を外すため、操縦桿ユニットを〇印のネジ(座付きタッピング 2.6X8) 2本外します。

・プリント基板上の、O印のネジ(タッピング 2.6X6)8本を外します。







半田面


割れ


・割れたプリント基板




基板を瞬間接着剤で接着し、φ0.28mmの ポリウレタン銅線を半田付けして結線









• 厚み 0.9mmの ABS 樹脂板に2液性エポキシ接着剤を塗布し、バネを2重にした洗濯ばさみで固定。






(c) 右操縦桿レバーの外れ(樹脂割れとバネの外れ)の修理

右操縦桿レバーのバネ留め樹脂が割れ、バネが外れているので、バネ留め用のネジ(タッピング 2X8) 2本を元の樹脂にねじ込み、バネを留めます。





(d) タクトスイッチの修理


ボタンの割れたタクトスイッチを、新品に交換します。

(e)修理の確認

プリント基板の状態で、DC4.5Vを接続し動作を確認します。







(結果)

アーム昇降レバーを操作すると、モータの回転音 がありますが、アーム昇降をしません。それ以外は 問題ありません。



車体を修理します。

車体

(1) ブームの分解

同じおもちゃの修理のヒント、メカ編「<u>63. R/Cショベルカーの修理法(バケットの外れ、ブーム</u>が上がりきらない)」の、「5. 修 理 (6) ブームの分解」までを参照し分解します。





連結板が折れて千切れています。

(2) 連結板の修理

千切れています。



 ϕ 0.28mmステンレス線を3本ずつ、2か所を 縛ります。



重曹を振りかけ瞬間接着剤で固定します。



これで、原因追及と 修理完了。

(5) 元に戻す

ここまでの過程を戻れば組めますので、詳細の説明を省略し、組み戻して要注意点のみ記載します。

コントローラー


(a) 基板の取付け

割れた基板のタクトスイッチに力が加わるので、 タクトスイッチの半田付け部の下に、手元にあった ø5.4mm の円柱樹脂を瞬間接着剤で留めます。

円柱樹脂

プリント基板をネジ(タッピング 2.6X6)8本で留めます。


(b) 操縦桿ユニットの取付け



ネジ(座付きタッピング 2.6X8) 2本で留めます。

(c)左操縦桿レバーの取付け

折れて千切れたボスをカーラー(軸として)使い、ネジ(タッピング 2.6X8)と M3 ワッシャで留めます。





(d) 底板と操縦桿のネジ留め

上板を被せ、底板をネジ(タッピング 2.6X8)9本で留め、左右の操縦桿をネジ(タッピング 2.6X8)で留め、ネジ隠しふたを被せます。

車. 体

(a)連結板の取付け

修理した連結板を元の位置に戻し、ブームを組み立てます。

(b) 以降の作業

同じおもちゃの修理のヒントを参照してください。

完了

終わり