

おもちゃ病院 診療カルテ

中 島

No.2014.10

H26.10.10

玩具名

乗用 三輪車

症 状

後輪のタイヤ破損(材質PP)

後輪のPP車輪が破損 問題は車輪の材質である。

処 置

PP車輪の破損部分を補強する。

同時に他材質に変更して一般パテや接着剤が使用可能にする。

修理過程①

アルミ板(飲料アルミ缶)をPP車輪に貼付ける。



使用接着剤



修理過程②

アルミ補強板にエポパテにて肉盛補強し、ガムテープで仮整形、ペーパー掛けで仕上げる。



このままでは、美観的によろしくないので、

修理過程③

ゴムにて、(自転車のゴムチューブを利用) 外側にタイヤをオーバーレイする。

外側化粧タイヤ製作中



完成した後輪部分



完成写真

どや！ カッコエエヤロ！！ 自画自賛です。

